

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБДОУ детского сада №16 «Колокольчик»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 «Колокольчик»
- 1.2. Адрес объекта: 357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Малиновского, 11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 6696.8 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да, 12 907 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 2014 г, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование-согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 «Колокольчик», МБДОУ детский сад № 16 «Колокольчик»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357560, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Малиновского, 11
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)- МУ «Управление образования» администрации города Пятигорска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Тел.: +7(8793) 33-29-15

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):- образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность **316**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - **проезд автобусом № 5А до остановки «Рынок» на переулке Малиновского, 5**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - **350 м**

3.2.2. Время движения (пешком) - **7 минут**.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые.

Со звуковой сигнализацией, таймером: **нет**;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,

Визуальная: **нет**;

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть** (бордюры, переходы между пешеходными дорожками)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да** (высота бордюров не превышает соответствующих норм, плавные асфальтированные спуски/подъемы).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДП-В
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДП-В
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП-В
4	с нарушениями зрения	ДП-В
5	с нарушениями слуха	ДП-В
6	с нарушениями умственного развития	ДП-В

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДП-В-доступно полностью, всем, ДЧ-И (К,О,С)**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект и передвижения внутри здания
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: да, Доступная среда Ставропольского края, 04.07.2022 г.
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «06» июня 2025 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «06» июня 2025 г.
3. Решение рабочей Комиссии от «06» июня 2025 г. в составе:
Заведующий МБДОУ
детского сада № 16 «Колокольчик»
Заместитель заведующего по АХЧ
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Инструктор по физической культуре
Председатель ПК

Агафоночкина Е. Б.
Акобян А. А.
Кехваева А. Г.
Есауленко Е. С.
Соломатова И. С.
Сушкова С. В.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 «Колокольчик»

1.2. Адрес объекта: 357560, Ставропольский край, г.Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Малиновского, 11

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 6696.8 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да, 12 907 кв. м

1.4. Наличие автостоянки (да, нет)- да

Стоянка для инвалидов (не предусмотрена, предусмотрена) - есть

1.5. Год постройки здания 2014 г, последнего капитального ремонта не проводился

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2025, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование-согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 «Колокольчик», МБДОУ детский сад № 16 «Колокольчик»

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 357560, Российская федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Малиновского, 11

1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная

1.11. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование)- МУ «Управление образования» администрации города Пятигорска

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Тел.: +7(8793) 33-29-15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: присмотр и уход

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 316

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - проезд

автобусом № 5А до остановки «Рынок» на переулке Малиновского, 5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **-350 м**

3.2.2. Время движения (пешком) **-7 минут.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**;

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть** (бордюры, переходы между пешеходными дорожками)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да** (высота бордюров не превышает соответствующих норм, плавные асфальтированные спуски/подъемы).

3.3. Вариант организации доступности ОСИ

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВДН

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Агафоночкина Елена Борисовна, заведующий, +7 (8793) 31-52-60; +7 (928) 812-99-76

(Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г. Пятигорск

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«06» июня 2025г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 «Колокольчик»
- 1.2. Адрес объекта: 357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Малиновского, 11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 6696.8 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да, 12 907 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 2014 г, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование-согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 «Колокольчик» , МБДОУ детский сад № 16 «Колокольчик»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357560, Российская Федерация, Ставропольский край , г.Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Малиновского, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - проезд автобусом № 5А до остановки «Рынок» на переулке Малиновского, 5
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 350 м

3.2.2. Время движения (пешком) - 7 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюры ,переходы между пешеходными дорожками)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (высота бордюров не превышает соответствующих норм, плавные асфальтированные спуски/подъемы).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
-----------	--	--

1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1	1-5
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	2	6-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С)	3	11-15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	4	16-20
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	5	20-21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	6	22-23

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, Г, О, С, У)

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью для разных категорий инвалидов, что обеспечивает полноценное нахождение на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы

		обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступны специально участки и помещения

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: да, Доступная среда Ставропольского края, 04.07.2022 г.
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Заведующий МБДОУ
детского сада № 16 «Колокольчик»
Заместитель заведующего по АХЧ
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Инструктор по физической культуре
Председатель ПК

Агафоночкина Е. Б.
Акобян А. А.
Кехваева А. Г.
Есауленко Е. С.
Соломатова И. С.
Сушкова С. В.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ детский сад №16 «Колокольчик»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию	Есть		1-6	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		1-6	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	Есть		7	Отсутствует тактильная лента	-	-	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Есть		21	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Есть		1-6	-	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДП-В	1	1-6	Индивидуальное решение с ТСП

*указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем ; **ДЧ-И** - (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД**-недоступно

** указывается один из вариантов : не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможно- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем, что обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ детский сад №16 «Колокольчик»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		21	Отсутствует тактильная лента	ДП-И (С,-) доступно полностью избирательно	Необходимо обеспечить лестницу тактильной лентой	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Есть		21	-	-	-	-
2.3	Входная Площадка (перед дверью)	Есть		22	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	Есть		23	Отсутствуют фиксаторы	ДП-И (К, О)	Установить фиксаторы	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть		24	Отсутствуют фиксаторы	ДП-И (К, О)	Установить фиксаторы	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (К, О, С)- доступно полностью избирательно	2	25	Индивидуальное решение с ТСП

*указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем ; ДЧ-И - (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД-недоступно

** указывается один из вариантов : не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможно- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****МБДОУ детский сад №16 «Колокольчик»**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть		26-28	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		29-30	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Отсутствует	К. О	Установить невозможно, только при реконструкции здания	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			-	К. О	Установить невозможно, только при реконструкции здания	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-В- доступно полностью всем	3	8-11	Текущий ремонт

*указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем ; ДЧ-И - (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД-недоступно

** указывается один из вариантов : не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможно- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно, что обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****МБДОУ детский сад №16 «Колокольчик»**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		33-34	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть		35-36	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-И (К, О)- доступно полностью избирательно	4	12-15	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы

*указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем ; ДЧ-И - (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД-недоступно

** указывается один из вариантов : не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможно- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ детский сад №16 «Колокольчик»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		16-17	-	-	-	-
5.2	Душевая/ванная комната	Есть		-	Установить поручни	ДП-И (К, О,) доступно полностью избирательно	-	Текущий ремонт
5.3	Бытовая Комната (гардеробная)	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О)- доступно полностью избирательно		16-17	Текущий ремонт

*указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем ; ДЧ-И - (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД-недоступно

** указывается один из вариантов : не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможно- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ детский сад №16 «Колокольчик»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть		37-38	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	Есть		39	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	Есть		40-42	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В- доступно полностью всем		18-20	

*указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем ; ДЧ-И - (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД-недоступно

** указывается один из вариантов : не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможно- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем

Фото № 1-6 Территория, прилегающая к зданию



Фото № 7 Вход в здание:



Фото № 8-11. Путь движения внутри здания





Фото № 12-15. Зоны целевого назначения:



Фото № 16-17. Санитарно-гигиеническое помещение:



Фото № 18-20. Система информационной связи:



фото № 21. Лестница поручни, пандус поручни:



фото № 22. Входная площадка:



фото №23 дверь входная:



Фото № 24 Тамбур



Фото № 25 вход в здание:



Фото № 26 – 28 коридор, вестибюль:





Фото № 29-30 лестница внутри здания:




Фото № 31-32 пути движения внутри:





Фото № 33 -34 фото кабинетов:



Фото № 35-36 Залы:



Фото № 37- 38 визуальные средства:



Фото № 39 акустическая система:




Фото № 40- 42 тактильные таблички




Поздний план


1 этаж



0007. Ограждение территории 1/100000000 Проектирование и изготовление для территории "Территориальное управление по территории" 100000000	
100000000 100000000 100000000	100000000 100000000 100000000



МКДОУ д/с №16 "Колокольчик"
пер.Малиновского, 11



Поздний ладн

2 этаж

